

scheinwerfer will nicht

Beitrag von „jack78“ vom 21. Mai 2012 um 21:14

[Zitat von FrankS](#)

bei 2004er US Touareg mit Bi-Xenon gibt es auch keine H9 Glühlampe. [...]

Beim Fernlicht werden nur die Bi-Xenons verwendet. Die inneren H7 bleiben aus.

Hat der Touareg Nebellampen gehen diesen aus, sobald das Fernlicht eingeschaltet wird. [...]

Soweit waren wir jetzt schon soweit auch ok .

Habe es bis dahin auch verstanden!

Woran liegt es nun das die inneren H7 nicht als Lichthupe gehen ,kann diese auch umkodiert sein ???