

# Heulendes Geräusch bei 50 km/h

Beitrag von „Arndt“ vom 21. Mai 2012 um 22:31

[Zitat von Joycabrio](#)

...also laut Montageanleitung und Abbildung auf den Dachträgern stimmt alles.....

.....die paar Millimeter zwischen beiden Trägern sollen ok sein sagt VAG.....

Nunja, wir überlegen die Träger abzunehmen - aber "er" gefällt uns besser mit.

Dann müssen wir das Geräusch wohl ertragen 🙄

..Joachim..:

Alles anzeigen

Dreh mal die Gummies in den Trägern. Am besten einzeln, damit Du merkst welches evtl. falsch herum montiert war.