

## 2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Olle1975“ vom 22. Mai 2012 um 21:02

N'Abend!

Ich musste feststellen, dass es egal ist ob die Klima an ist oder nicht.

Sobald der Lüfter auf Vollast läuft, dauert es keine Minute und die Lüftung wird irgendwie abgewürgt (Bsp. Staubsauger),

läuft der Lüfter manuell hingegen auf Teillast, passiert gar nichts ungewöhnliches.

Habe ich den Wagen manuell heruntergekühlt und schalte wieder auf Automatic (Vollast nun nicht mehr nötig)

passiert auch nichts ungewöhnliches und die Klima reguliert normal.

Kommt nun weiterhin ein Temeratorsensor oder ein Stellmotor in Frage, Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen?!

Gruß

Olaf