

2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „WTDM“ vom 22. Mai 2012 um 22:03

Hallo Olaf ,

ist es evt. möglich das bei Deiner Klima , die Umluftklappe , für dieses Problem verantwortlich ist ?

Auch könnte der Luftgütesensor dafür verantwortlich sein . Dann wäre es aber normal das die Klima so schaltet .

gruß

Werner