

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „aschroeder“ vom 29. Mai 2012 um 14:21

[Zitat von macko](#)

Hallo Andreas,
welches Baujahr hast Du denn?

Gruss
Marco

Moin Marco,

das ist ein 2005er V6 3.0 TDi. Er hat allerdings erst letztes Jahr das laufen gelernt mit 75.000 km/Jahr. Ich hatte kurz nach Ankauf al gebrauchten ein leichtes Quitschen. Vermutung VW: meine Luftfederung mit den dazu gehörenden Achsmanschetten. Da das Quitschen wieder verschwunden ist keine weitere Diagnose. Mir ist eh aufgefallen, das selbst bei VW die Fachleute für den Touareg dünn gesäht sind. Habe da schon einiges an Stunden bezahlt, die ich unter Lern- und Lehrstunde verbucht hätte. Aber Werkstätten sind da nicht schüchtern und geben schon zu, das Fehlersuche und Beseitigung Zufallssache sind, sogar beim Licht.

Dafür habe ich jetzt beim Leihwagen wieder einmal feststellen dürfen, wo der Spass auf der Langstrecke liegt. Da ist der Touareg einfach unerreicht.

Gruss
Andreas