

RNS 850 - Musik-CD's rippen geht doch ...

Beitrag von „dandy07“ vom 30. Mai 2012 um 08:39

Hallo Götz,

ich nutze das Interface von Auto-Intern. Mit 11.11.1 (die ich mittlerweile habe) und der englischen 11.11.2 gibt es bei mir keine Probleme - mit 11.11.3 schon.

Die 5F-Steuergeräte scheinen auch unterschiedlich zu reagieren bzw. unterschiedliche Features zu haben. So kann ich zum Bsp. das Thema mit der Öltemperatur auch nicht aktivieren - "out of Range" kommt dort als Fehler.