

# RNS 850 - Musik-CD's rippen geht doch ...

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2012 um 08:53

[Zitat von dandy07](#)

[...] Die 5F-Steuergeräte scheinen auch unterschiedlich zu reagieren bzw. unterschiedliche Features zu haben. So kann ich zum Bsp. das Thema mit der Öltemperatur auch nicht aktivieren - "out of Range" kommt dort als Fehler.

Servus Daniel,

scheint tatsächlich (zumindest in diesem Fall) abhängig von der verbauten Hardware, bzw. eingesetzten Firmware zu sein. Funktioniert bei meinem Fahrzeug ebenfalls nicht - bei anderen dagegen schon. Und die deutsche 11.11.3 macht bei mir auch sporadisch gewisse Zicken.

Grüße  
Robert