

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Darragh“ vom 30. Mai 2012 um 21:12

Hallo zusammen

Nach nunmehr ca. 2800 KM und einem Offroadeinsatz, bei dem ich den Dicken nicht geschohnt habe, habe ich heute dann mal Zeit gefunden, mir das Lager nochmals anzuschauen.

Auf den ersten Blick konnte ich keinerlei Beschädigungen feststellen.

Allerdings bei genauerer Betrachtung mußte ich dann doch feststellen, das die Wahl des Klebers (Sekundenkleber) nicht die richtige war.

Das Lagergehäuse hatte sich vom Mosgummi gelöst und bildete somit keine Einheit mehr.

Hier ein Bild, wie ich die "Notreparatur" vorgefunden habe.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Nachdem ich die Lagerschale mit dem Mosgummi erneut, diesmal mit Gummikleber verklebt habe, bleibt abzuwarten, wie lange diese Verklebung nun hält.

Ich werde weiter berichten.