

Fahrwerkfehler STOP Werkstatt

Beitrag von „triple M“ vom 3. Juni 2012 um 20:26

Hallo liebe T-Freunde,

seit ca. einer Woche erscheint ständig: Fahrwekfehler. War bei der VW Wrkstatt und sie haben folgenden Fehler ausgelesen: Fehlercode 01772 Niveuregulierung G 0291 unterer Grenzwert unterschritten.

Die Freundlichen denken, das der Kompressor defekt ist. Reparaturkosten ca. 2200 €, habe hier auch im Forum nach einer Lösung gesucht, wurde aber nicht schlauer!!!!

Was mich interessiert, ist auch Kompressorrelais!

Wo befindet er sich und wie wird er ausgetauscht.

Wohne in Ingolstadt und bin ein stolzer Touaregbesitzer. V6 TDI 94.000 km King Kong Ausstattung.

Danke für eure Unterstützung!

Schöne Grüße aus Ingolstadt