

Fahrwerkfehler STOP Werkstatt

Beitrag von „alevuz“ vom 4. Juni 2012 um 11:17

[

[Zitat von triple M](#)

das der Kompressor defekt ist. Reparaturkosten ca. 2200 €,

Hallo,

Der Fehlercode lautet : **Signalleitung** von Druckgeber Niveauregelung-G291 (Druckgeber Niveauregelung)

Evt. mal dahingehend weitersuchen - oder weiter dahin vorarbeiten - evt. nur ein Kabelbruch/Sensorfehler ??

G291 "suchen" und kontrollieren - dazu SSP 302 (Selbststudien Programm "Der Touareg, Fahrwerk und Allradkonzept") besorgen!

Wenn es nur der Kompressor ist, dann gibt es im Auktionshaus den "gleichen" für ca. 500 € - NEU von Waeco ?!

Ebenso einen G291 (Druckgeber) - eine Art Block mit vielen farbigen Anschlüssen, ich glaube direkt neben dem Kompressor verbaut.

Der Einbau ist nicht die große Hexerei!

Auch gibt es einen Dichtsatz für den Kompressor (Nr.: 7LO 698 030) der ca. 80 € kostet für den Fall dass der Kompressor mechanisch und elektrisch OK ist, nur der "Kolbenring" defekt ist - habe mir 3 Sätze aus den USA bestellt für 90 US\$ inkl. Fracht und Zoll. 😞

SG

Alevuz