

Spiegelschalter defekt!

Beitrag von „macko“ vom 4. Juni 2012 um 20:09

Hi,

Schalter ist von hinten (sprich unten) geklipst, Du musst praktisch alles von hinten her ausbauen.

Siehe z.B. hier:

<http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm>

Gruss

Marco