

# Abgaskrümmerdichtung beim 4,2 V8 tauschen

Beitrag von „bastian“ vom 17. Juni 2012 um 12:09

Hi Leute...

Also bei mir ist es eindeutig die Krümmerdichtung, kein klappern oder Sonstiges...  
Vorne Links bläst der ordentlich raus, was mit der Zeit natürlich auch schlimmer geworden ist...

Das Geräusch lässt sich quasi so erklären: Golf 2/3 Mittelschalldämpfer durchgegammelt....

Egal ob kalt oder warm...das Geräusch ist immer da...werde nächsten Samstag mal die Front zerlegen und versuchen das "Problem" zu beseitigen...

[marcus](#): sowas hatte ich mir schon gedacht...das mit dem runterklappen...aber ich glaub das wird trotz Hebebühne & Schraubergeschick dennoch kein leichtes Unterfangen...  
Trotzdem danke für den Tip 🙌