

Zuheizer deaktivieren

Beitrag von „Hannes H.“ vom 18. Juni 2012 um 13:21

[Zitat von coala](#)

Servus Hannes,

ich denke, da stimmt was nicht bei deinem Fahrzeug. Der Schwellwert für die Aktivierung des Zuheizers liegt bei ca. 10°C Außentemperatur. Darüber sollte er nicht anspringen und tut es meiner Erfahrung in sechs Jahren mit zwei Touareg I auch nicht. Beim T hilft das drücken von "Econ" usw. nichts, der Zuheizer kann über die Bedienelemente nicht beeinflusst werden.

Ok, danke für die schnelle Rückmeldung, dann werde ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Schon sonderbar, habe mich am Wochenende ein paarmal geärgert, dass der Zusatzheizuer sofort beim Zündung umdrehen angeht (nachdem ich den Wagen leer vorrollen ließ), und heute habe ich es wieder überprüft, da war der wieder an. Wobei die Außentemperaturanzeige, wie schon gesagt, tatsächlich 17°C angezeigt hat. Gibt es eigentlich noch einen Temperatursensor, oder kann es sein, dass man beim bluemotion-Modell den Zusatzheizier anders programmiert hat um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen?

MfG

Hannes