

Verkehrszeichenerkennung Sign Assist

Beitrag von „Momo7“ vom 21. Juni 2012 um 13:24

Es gibt Neuigkeiten. 😊

Mein 😊 hat für mich rausgefunden, dass mein Steuergerät Bildverarbeitung nicht auf dem aktuellen Stand ist und getauscht werden muss. Es ist mindestens Version 7P6.907.107.B notwendig.

Das Steuergerät sitzt unter dem rechten Vordersitz und kann leicht ausgebaut werden, wenn man den Sitz ganz hoch und nach vorne fährt. Lüftungsrohr abziehen, Teppich wegklappen. Es ist mit einem Klettverschluss befestigt.

Ach ja, neben der umfangreichen Softwareanpassung soll das Steuergerät ca. 250 Euro netto kosten. Das ist es mir wert und ich werde den Umbau in den nächsten Tagen angehen.

Momo

PS: mein Touareg II ist aus den ersten Baumonthen.