

# Bluetooth Verbindung zu Mobile hat sich aufgehängt

Beitrag von „Aschi“ vom 21. Juni 2012 um 21:27

Hallo zusammen

Anbei ein kleiner update. Vielleicht interessiert es ja jemanden obwohl ihr ja sonst nicht so schweigsam seid :).

Ich war heute bei einer grossen VW/Audi Garage um mir die neuste Navi-CD (V8) zu kaufen und nochmals betreffend einem Firmware update nachzufragen.

Ihr werdet es nicht glauben, aber **mit der Bestellung einer neuen DVD, konnte auch das Problem mit der Bluetooth Verbindung gelöst werden!?**

Nachdem ich nun in der 5ten Garage nach einem Firmware update für das RNS 510 gefragt hatte und keiner jemals etwas davon gehört haben wollte, bekam ich heute die Antwort, dass der Elektrotechniker zuerst kurz den Hardware Stand auslesen müsse, damit er den richtigen Firmware update suchen könnte... 🤔

Ich war hell begeistert und dürfte ihm sogar über die Schulter schauen. Diese Gelegenheit habe ich natürlich gleich gepackt und ihn noch auf das Problem mit der Bluetooth Verbindung angesprochen. Er Sitz rein, klick auf "Verbinden" und fertig 🤖. Nachdem was ich nun schon alles probiert hatte, komme ich mir ja schon etwas doof vor.

Daher meine neue Vermutung / Analyse: Im Touareg gibt es nicht nur sehr viele Steuergeräte sonder auch ein "Wenn-du-lange-nichts-bei-uns-gekauft-hast-schalte-ich-funktionen-ab Kontrollgerät. Sollte ich das Ding finden, lasse ich euch wissen, wo es versteckt ist.

Servus - Aschi