

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 29. Juni 2012 um 14:00

Hallo zusammen,

gestern bin ich mit unserem T unterwegs gewesen - habe ihm auch mal was die Sporen gegeben ... dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Sobald ich den T aus dem Schubetrieb stark beschleunigen lasse (also erst kein Gas und dann kräftig Gas geben) poltert es hinten irgendwo - das Geräusch kann ich aber nicht näher zuordnen.

Das selbe Geräusch tritt auch auf, wenn ich die Kupplung mal was schneller schnappen lasse ...

Die Daten zum T: EZ 11/2007, V6TDI Schalter und 190.000km ...

Ist es die Kardanwelle - die da polter (bzw. knallt), oder eher doch was anderes?

Gruß vom Junior