

"Bitte Kupplung betätigen"

Beitrag von „SOA“ vom 1. Juli 2012 um 20:02

[Zitat von TouaregJunior](#)

Hallo,

Ich trete das Pedal auch immer ganz durch, also liegt es dann wahrscheinlich doch an der Sensorik ?!

Man muss bei einigen Modellen schon kräftig durchtreten, wenn es aber trotzdem hin und wieder hakt sollte man das vielleicht mal beim Freundlichen prüfen lassen...