

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Tuareger“ vom 2. Juli 2012 um 22:43

Hallo zusammen,

so, nach meinem fairen Besuch beim 😊 hab ich bestätigt bekommen, dass bei mir die Lagerung der Kardanwelle defekt ist.

Ich habe meinen T vorhin hoch gefahren und mal drunter geschaut. Halteblech ab und siehe da . . . was ist das ? ? ?

Ein kleines Gummi ist gerissen. Die Welle schlägt herum . . . ein "VW Premium" Fahrzeug mit diesem kleinen defekten Teil . . . und man soll die ganze Kardanwelle neu kaufen ? ? ?

Diesen Kauf hat sogar mein 😊 nicht wirklich vorgeschlagen . . . aber dieses kleine "Gummitteil" ist nicht als Einzelteil als zwei Hälften Teil zu erhalten . . .

Ich werde morgen mal meinen Baumarkt des Vertrauens besuchen und irgend ein Gummi kaufen . . . Fahrradschlauch oder sowas . . . ich kann es nicht fassen . . . mal schauen, was der Kulanzantrag macht . . .

Grüße

Tuareger