

# Wasserablaufschläuche säubern

Beitrag von „a\_friend“ vom 3. Juli 2012 um 18:29

[uli](#):

Hallo TFs:

Ich möchte an dieser Stelle den alten Thread wieder aufleben lassen. Heute Tropfte es bei mir aus der Dachkonsole, nach dem Heftigen Gewitter am WE.

Wie wurde das Leck der Frontscheibenverklebung festgestellt? Gibt es irgendwelche Methoden um die Dichtheit zu prüfen?

Den rechten Ablaufschlauch konnte ich durchspülen, beim linken gab es keine Pfütze unter dem T.

Da während der Prüfung die Konsole ausgebaut war und kein einziger Wassertropfen zu sehen war, ist die Sache rätselhaft.

Ich habe nur zum ersten mal gesehen, dass der Dachhimmel unter der Sonnenblende (zur Konsole hin) Wasserflecke hat.

Die Scheibe ist nicht die erste und bei der letzten Inspektion wurde ich darf hingewiesen, dass originale Austauschscheiben oft etwas wellig sind und die Wischer deshalb in machen Bereichen schlecht wischen - aber das nur nebenbei.

Viele Grüße

Adam