

Touareg 2,5 TDI R5 springt nicht an

Beitrag von „juma“ vom 8. Juli 2012 um 13:55

Servus,

nachdem du einen DPF nachgeruestet hast, handelt es sich um ein offenes System und dein Oel muss weiterhin das bleiben, das du vorher auch hast fahren muessen. Und das ist deinem Fall ein Oel mit der Freigabe 506.01