

Wasserablaufschläuche säubern

Beitrag von „Holz“ vom 8. Juli 2012 um 20:40

Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen die Undichtigkeit

im Dachbereich zu finden habe ich den Dachhimmel ausgebaut. (ca 1,5 Stunden Arbeit zu zweit)

Erst dann konnte ich definitiv den Fehler finden.

Man soll es nicht glauben aber die Blechfalz des Daches am Schiebedach war undicht.

Eine Kartusche Dichtmasse, und seit dem ist alles wieder dicht.

Ich rate dir deshalb den Dachhimmel auszubauen und erstmal

ein paar Tage ohne zu fahren.

Es wird sich dann spätestens nach dem nächsten Starkregen oder Autowäsche

zeigen wo es rein regnet.

Gruß

Holz 