

Probleme mit dem DVD-Navi beim US Reimport

Beitrag von „juma“ vom 9. Juli 2012 um 09:23

Servus,

[Zitat von veinie](#)

[..]Touareg V8 2004[...]

"Reifendruck Kontrolle Systemstoerung"; was macht man da am Besten?[...]

wenn noch die ersten Reifendrucksensoren drin sind, haben die Batterien sehr lange gehalten, muessen jetzt aber ersetzt werden. Es gibt hierzu einen eigenen thread dafuer...

[Zitat von veinie](#)

Wie wuerde ich das Auto ueber dieses Forum anbieten?[...]

Das kannst du grundsaeztlich im Unterforum "Biete" tun, musst aber darauf achten, dass im Vergleich zu einem reinen Verkaufslink, ein deutlicher festgeschriebener Einkaufsvorteil zu erkennen ist. Unser Forum ist kein ebay-Ersatz und deswegen wollen wir nur Angebote haben, die dem geneigten TF einen Vorteil gegenueber anderen Plattformen einraeumen. 😊

Deswegen bitte ich dich, deinem link auch noch einen entsprechenden Preisnachlas folgen zu lassen, da wir ansonsten gezwungen sind, den reinen Verkaufslink zu loeschen.