

# Probleme mit dem DVD-Navi beim US Reimport

Beitrag von „haidach“ vom 9. Juli 2012 um 11:34

So moin erstmal ich habe auch einen V8 Reimport (USA) zum Probl. Navi muss nicht getauscht werden, es muss nur auf DE umgestellt werden. Bei der Software musst du die DE Version in der Bucht ersteigern dann funkt das wieder einwandfrei (so war es bei mir).

Bei den Radio Frequenzen ist das ein wenig schwieriger Steuergerät wie unten beschrieben, muss geändert werden sonst nur Ungerade Frequenzen das kann jeder VW Händler aber vorsicht die werden versuchen Dir ein neues Aufzuschwatzen.

Die Hauptscheinwerfer haben KEIN E-Prüfzeichen erst ab BJ. 2006/2007, daher auch deine Sondergenehmigung in der Eintragung der Papiere.

Hast Du Probl. gehabt wegen Abgasanlage (Mittelschalldämpfer) weil du keinen hast ( ich nicht)??