

Scheinwerferwaschanlage nachrüsten??

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 18. Juli 2012 um 03:30

Hi!

bei meinem T II V6 US Modell ist trotz Xenon keine Scheinwerfer Waschanlage installiert. Die Blenden aussen sind dran, aber dahinter ist nix...

Da ich diese ja bei einer evtl Rückführung nach Dlland benötige um das Fahrzeug zuzulassen stellt sich nun die Frage wich ich das Nachrüsten lasse.

Der Haendler hier ist etwas überfordert und verweist mal wieder auf VW.

Habt Ihr hierzu einige Infos wie das gehen soll oder ist diese Nachrüstung für die Zulassung mittlerweile uninteressant?

Gruss

Oldgrumpy