

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Antobi1“ vom 18. Juli 2012 um 13:55

Hallo

Bei meinem V6 TDI Bj 2007 kam bei 120000 km die Motorwarnleuchte.

Fehlercodes:

12597 Schaltsaugrohrsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht P3135

Obere Grenze erreicht Intermittierend

und

04120 Einlasskrümmerrohrsteuerung (Bank2) unterer Grenzwert nicht erreicht

P 1018 Obere Grenze erreicht Intermittierend

Gestänge war ausgeschlagen ich hab das Saugrohr Bank 2 komplett mit Gestänge und Motor erneuert.

Org. von VW 400€

Fehlerspeicher gelöscht. Stellgliedtest funzt 1A .

ca. 2 Wochen gefahren nun leuchtet die verdammte Lampe schon wieder.

Fehlerspeicher ist aber nur noch der Fehler:

12597 Schaltsaugrohrsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht P3135

Obere Grenze erreicht Intermittierend

Hab ich wieder gelöscht ist aber nach 2 Tagen wieder da.

Was könnte das noch sein?

Mfg.

Roland