

Wasser im Fussraum

Beitrag von „JasminundMatze“ vom 22. Juli 2012 um 21:51

Hallo und guten Abend.

Leider gehöre ich jetzt auch zu den armen Touareg Besitzern mit Wasser im Beifahrerfussraum. Habe einen 11.2007er 3,0 TDI.

gestern morgen stellte meine Frau beim Aussteigen fest das Ihre in dem Beifahrerfussraum abgestellte Handtasche nass war.

Der ganze Teppich war so nass das beim Draufdrücken das Wasser zu sehen war.

Also habe ich heute mal die Beifahrer Radhausschale ausgebaut und den Abtropfstopfen rausgenommen. war alles trocken.

Daraufhin hab ich dann den Beifahrersitz ausgebaut und die ganzen Verkleidungsteile entfernt. Alles klatsch nass gewesen. Habe locker 7-8 Liter aus den Teppich rausdrücken können. Der hintere Beifahrerfussraum war unterm Teppich auch nass, aber nicht ganz so schlimm wie vorne.

Nachdem alles auf der Beifahrerseite raus war, hab ich folgendes gesehen:

ca 10cm links oberhalb vom Klimaabtropfschlauch ist ein Loch mit Gewinde in der Spritzwand. aber keine M6 Schraube eingeschraubt. sprich ich konnte durch das Loch in den Motorraum leuchten.

Hab auch mal den Abtropfschlauch herausgenommen, aber da war alles Ok. Auch an der A-Säule war kein Wasser zu sehen, wegen dem Verdacht auf gebrochenen Heckwischer Spritzschlauch.

Weis jemand was an diesem M6 Gewindeloch normal montiert ist?

Bzw ob es normal ist das da so ein Loch ist?

Was meint Ihr, kommt das mit den ca 8Litern in 9 Monaten (da wurde der Wagen neu lackiert) fahren durch dieses kleine Loch hin?

Hat ja immerhin ordentlich geregnet in den letzten wochen,

Jemand noch andere Ideen wo das Wasser herkommen könnte?

Gruß Matze