

Touareg 2,5 TDI R5 springt nicht an

Beitrag von „Dimitri-Turbo“ vom 2. August 2012 um 12:08

Danke Robert,

Ich brauche auch oel 5W30 (code...504.00) 🙄 ... Und ich Schau mal in die andere Thema!

@[Touareg-Master1](#) ; ist das problem bei dir noch? Die werkstatte hat schon gedacht das luft in die kraftstofsysteime kommt... aber sie weisse nicht wie dass kann.

Danke, Dimitri