

Touareg 2,5 TDI R5 springt nicht an

Beitrag von „alevuz“ vom 2. August 2012 um 12:38

[Zitat von Dimitri-Turbo](#)

Ich brauche auch oel 5W30 (**code...504.00**)

Hallo,

GANZ sicher NICHT!

ohne DPF: LL2 also 0W-30 vollsynthetisch nach VW Norm 50.600 / 50.601

mit NACHGERÜSTETEM DPF: LL2 also wieder 0W-30 vollsynthetisch nach VW Norm 50.600 / 50.601

mit DPF ab Werk: LL3 also 5W30 teilsynthetisch nach VW Norm 50.700 / 50.701

(Ich entwickle in Zukunft echt mal Ölstopfen mit der eingravierter Norm drauf für alle die ganzen VW Fachwerkstätten !)

SG

Alevuz