

716035456 --> 716035456b

Beitrag von „Herbie01“ vom 4. August 2012 um 14:23

Hallo ich hatte das ähnliche Problem, aber nur mit dem Lautsprecher in der rechten Tür, bei mir war der Stecker in der A-Säule korrodiert, das hat die Werkstatt leider nicht gefunden, so das ich auch einen zweit Verstärker in Reserve habe 😞.

da hilft nur selbst suchen, es liegt nicht am Can Bus, glaube ich zumindest nicht.

Gruß

Herbie 01