

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 10. August 2012 um 15:08

[Zitat von curio](#)

In #93 sieht das so aus, als ob da die neue Abdeckblende mit dem "Hütchen" über der Schalteroberseite fehlt...

Diese Blenden gabs aber schon vor einem Jahr und sind bei mir längst drin, ist auch irgendwo hier ein Bild dazu gewesen!

Bild ist bei Beitrag #64!

Happy Day

'Achim

Moin,

könnte tatsächlich sein. Habe meinen 😊 mal in die Spur geschickt. Er wird bei VW nachfragen.