

V10 ruckelt ab 3200 U/min

Beitrag von „d.s“ vom 16. August 2012 um 22:36

Hallo,

gerade eben hab ich festgestellt, dass der Kleine ab 3200 u/min ruckelt und auch nicht weiter hoch dreht 😞.

Unter 3200 dreht er völlig normal. Es erscheint keine Fehlermeldung.

Kilometerstand 162.000. Turbolader sind bei 148.000 getauscht worden.

Hab über die SuFu nix passendes gefunden.

Hat jemand eine Idee?

Gruß Dirk

.