

V10 ruckelt ab 3200 U/min

Beitrag von „stockpferd“ vom 17. August 2012 um 09:45

hi,

reifen unterschiedlich abgefahren?! eventuell auswuchten.

mfg