

# Display Kombiinstrument fällt sporadisch aus

Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. August 2012 um 10:31

Bei meinem Touareg ist in den letzten Tagen nach dem Starten kein Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser vorhanden. Nach ca. 3-5 min läuft dann alles wieder normal. Hat sowas schon jemand gehabt? Ist das ein Anzeichen, dass sich das Kombiinstrument langsam durch kalte Lötstellen verabschiedet?

MfG

Hannes