

# V10 ruckelt ab 3200 U/min

Beitrag von „d.s“ vom 17. August 2012 um 12:37

[Zitat von macko](#)

...Als Erstes würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, normal müßte bei solch einem Problem etwas hinterlegt sein. Generell würde ich zu einem Problem mit dem Ladedruck/Turbos tendieren...

Seh ich auch so, werde mal zum Freundlichen fahren, oder mal einen unserer VCDS-User ansprechen.

Gruß

Dirk