

Geräusche beim öffnen der Türe

Beitrag von „Wolfgang“ vom 7. Januar 2005 um 09:55

Servus,

so um ein wenig Klarheit in diese Unklarheit zu bringen habe ich mich nun via Telefon mal genau erkundigt was das Geräusch angeht.

Das Geräusch rührt von der sogenannten -Vorförderpumpe- her. Hierbei wird ein Druck von ca. 7 Bar aufgebaut. Dieser soll beim Start verhindern das der Anlasser unnötig lange "orgeln" muß. Ebenfalls eine Empfehlung des VW Mitarbeiters zum Thema Startvorgang. Fahrer besteigt (nicht was Ihr wieder denkt 😊) den Wagen, steckt seinen Zündschlüssel ins Schloß, dreht auf vorglühen, und während dieser Zeit legt er den Sicherheitsgurt an. Diese Zeitspanne reicht aus um ein sauberes Vorglühen und einen Problemlosen Start durchzuführen. Zum Thema Startautomatik konnte er mir keine Auskünfte geben da manche Info´s schneller im I-Net zu finden, denn bei den Service Technikern sind.

P.S.: Wer mein Geschreibsel aufmerksam verfolgt, wird wissen von welcher Stelle ich meine Info´s erhalte.