

Xenon Licht "zittert" bei Fahrt auf schlechter Straße

Beitrag von „coala“ vom 19. August 2012 um 22:51

[Zitat von midas](#)

[...] Bei meinem Tourag T II V6 TDI 180kW mit Xenon (ohne Fernlichtassistent) "zittert" das Licht wenn ich durch ein Schlagloch fahre. [...]

Servus Mike,

ist bei meinem Fahrzeug (gleiche Motorisierung, BJ 12/2011, mit Dynamic Light Assist) auch so und zwar seit Anfang an. Fällt auf bei Schlaglöchern, Gullideckeln etc. Ob sich das bei jedem T II so verhält, das vermag ich mangels Vergleichsmöglichkeit nicht zu sagen.

Ich finde das auch etwas irritierend, wobei es mir auch nicht immer gleich stark auffällt. Mein zweiter Touareg (BJ 06/2008, Xenon) hatte dieses Phänomen ebenfalls, allerdings in geringerem Maße. Nachdem ich das selbst nicht immer gleich stark ausgeprägt wahrnehme (obwohl das Zittern selbst sicher immer gleich ist...), ist nun fraglich, ob und wie das andere Fahrzeugbesitzer im wahrsten Sinne des Wortes sehen? Meine bisherigen Beifahrer haben das zumindest noch nicht registriert, obgleich ich es leider nicht übersehen kann. Könnte als unter Umständen auch etwas mit der individuellen Wahrnehmung zu tun haben...

Grüße
Robert

P.S.: Herzlich willkommen bei den TF!