

# Automatikgetriebe

**Beitrag von „khclp“ vom 25. August 2012 um 11:13**

Moin Matz,

hatte ich bei meinem V10 auch schon mal und bei mir war es auch eine zu schwache Batterie. Die Steuergeraete sind da sehr anfaellig und bei Unterspannung werden solche Fehler angezeigt. Einfach mal durchmessen lassen und falls noetig tauschen.

LG Kurt

