

Parkdistanzkontrolle

Beitrag von „Jolindumbo“ vom 7. Januar 2005 um 16:30

Hallo Phil!

Ich selber habe die Stossfänger und auch die PDC beim Projekt Touareg betreut und auch die Erprobungen.

Den Fehler den du beschreibst liegt defenitiv im Steuergerät und nicht bei den PDC's 😊 selber.

Frage: Sind es Orginal PDC in den Stossfängern oder hast du Sie nachgerüstet.

Gruß

Jolindumbo 😊