

RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „nikon-user“ vom 1. September 2012 um 15:09

Seit Anfang August gibt es Probleme mit dem SD Kartenslot. Während der Fahrt im Radiobetrieb, kommt es schon mal vor, dass das RNS 510 von ganz alleine auf SD Karte wechselt und Musik abspielt. Habe ich nicht weiter als nervig empfunden und auf die alte 512 MB Karte geschoben, weshalb ich mir vor ein paar Tagen eine neue 8 Giga Karte gekauft habe. Doch jetzt will das RNS keine Karte mehr lesen ! Die neue Karte wird beim herausnehmen auch nicht wie normal ein Stück nach Aussen geschoben. Beim einstecken und herausnehmen beider Karten kommt (nicht immer) die Meldung: "Kartenfehler, überprüfen sie die Karte".

Hat vielleicht jemand diesen Fehler schon einmal gehabt oder einen Tipp bevor ich zum Händler fahre.

Ach und seit heute (mehrere Versuche mit ein- aussteigen gemacht) meldet unser 2008er V6 TDI nicht mehr wenn der Beifahrer nicht angeschnallt ist.

Nach einigem Hüpfen auf dem Beifahrersitz war dann wieder alles normal. Ja ja die Technik.