

## **RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.**

**Beitrag von „JasminundMatze“ vom 1. September 2012 um 18:20**

Hallo.

Das ist so nicht richtig!

Ich nutze eine 16GB SDHC 10 Karte in meinem RNS 510 im Dicken.

Meine Frau in Ihrem RNS510 im Touran hat eine 8GB SDHC Karte.

Absolut keine probleme damit.

Soweit ich aber mal gelesen habe wird ein mindest Software Stand benötigt.

Gruß