

# Display Kombiinstrument fällt sporadisch aus

Beitrag von „coala“ vom 5. September 2012 um 18:58

[Zitat von Hannes H.](#)

[...] Einzig der km-Stand passt nicht, aber da werde ich dann wohl zu einem Tachojustierer gehen, der sollte das entsprechend gleichstellen können. [...]

Servus Hannes,

wenn es ein *neues* KI ist, dann sollte das bedarfsweise einmalig auch mit VCDS gehen. Soweit ich mich erinnere, kann man den Kilometerstand einmalig anpassen, solange nur eine bestimmte Kilometeranzahl nicht überschritten ist. Das dient u.a. auch dazu, das Neufahrzeug bei Auslieferung (nach Probefahrten bei der Übergabeinspektion) für den Kunden "wirklich jungfräulich" erscheinen zu lassen.

Grüße  
Robert