

Luftfederung defekt...

Beitrag von „alevuz“ vom 8. September 2012 um 13:05

Hallo,

Ganz schnell weil ich es eilig habe:

Ist der Kompressor elektrisch kaputt (der Antriebsmotor) oder nur der "Kolbenring" welcher undicht ist und dann keinen oder sehr wenig Druck aufbauen kann?

Wenn ja dann gibt es dafür einen Rep Satz --> ca. 60 €, die Ersatzteil Nummer dafür kann ich dir auf Anfrage gerne mitteilen !

Neue originale Kompressoren (von Waeco) jedoch ohne VW Aufkleber gibt es bei Ebay um 550 €, ich habe so einen zuhause, ist exakt der selbe wie original.

Dieser hat auch noch einen Übertemp. Schutz dabei !!

Einbau ist recht einfach wenn du dir dabei den Rücken schmutzig machen willst; Ich würde auch noch die Trocknerpatrone wechseln (glaube ich zumindest...)

SG

Alevuz