

Codierung von einem Vorschaltgerät des Xenonbrenners?

Beitrag von „macko“ vom 13. September 2012 um 22:20

Hallo Uli,

habe gerade nochmal im RLF nachgelesen, das Hochspannungssteuergerät (Leistungsmodul) an sich ist nicht diagnosefähig. Allerdings ist nach dem Wechsel bedingt durch den Scheinwerferausbau eine Codierung der Leuchtweitenregulierung und der Kurvenlichts sowie die Durchführung einer Grundeinstellung erforderlich.

Gruss
Marco