

# Beleuchtung, Kurvenlicht

**Beitrag von „antoni-toni“ vom 13. September 2012 um 23:43**

Hilfe!!! habe Probleme mit meinem Scheinwerfer Bi\_Xenon Touareg t1 L7 Bj.2006  
wenn ich das Licht auf Automatik stelle, fällt der rechte Scheinwerfer nach der Justierung aus,  
spätestens aber sobald das Kurvenlicht angehen würde durch Lenkradeinschlag. Der  
Scheinwerfer geht aus, und auch nicht mehr an. Hat vielleicht jemand eine Vorstellung was für  
ein Problem anstehen könnte??