

Beleuchtung, Kurvenlicht

Beitrag von „antoni-toni“ vom 13. September 2012 um 23:43

Hilfe!!! habe Probleme mit meinem Scheinwerfer Bi_Xenon Touareg t1 L7 Bj.2006
wenn ich das Licht auf Automatik stelle, fällt der rechte Scheinwerfer nach der Justierung aus,
spätestens aber sobald das Kurvenlicht angehen würde durch Lenkradeinschlag. Der
Scheinwerfer geht aus, und auch nicht mehr an. Hat vielleicht jemand eine Vorstellung was für
ein Problem anstehen könnte??