

# **Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager**

**Beitrag von „Christian.K“ vom 15. September 2012 um 13:28**

Hallo Zusammen,

ich habe mal wieder eine Frage,

Ich habe grade meinen Hänger mit Sand gezogen, lächerliche 2,5 t, da gabe es beim rausbeschleunigen einen Ruck und Schlagen.

Nun den Hängerabgestellt wagen auf die Bühne und, was sehe ich da mein Mittellager der Kardanwelle nach hinten, existiert garnicht mehr. Keine einzige Kugel mehr drin.

Jetzt stellt sich mir die Frage, wie kann das aufeinmal passieren vorher nie Probleme gehabt kein schlagen kein geklapper, nichts.

Also das Lager ist im arsch, weiß jemand ob nur das Mittellager getauscht werden kann, oder ob die Kardanwelle nach hinten gleich mit getauscht werden muss?

Und was wird mich das ganze ca. Kosten?

Mit freundlichem Gruß

Christian