

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „t-ray“ vom 15. September 2012 um 19:30

[Zitat von alevuz](#)

Hallo,

Die Presspassung der Kardanwelle an dem HAG löse ich immer gerne mit einem passenden Stück Holz und einem richtigen Hammer, ein richtiger Schlag und die Sache ist erledigt ! (Die Schrauben sind dazu natürlich schon entfernt worden !)

Dann kannst dir die Methoden mit dem Anfahren sparen !

Hi Alevuz,

das mit dem Holzstück und Hammer hab ich ja vorher natürlich auch versucht, aber hat nichts genützt. Deshalb ja der Tipp mit dem Anfahren, wenn nichts anderes funktioniert. 😊

Meiner hat allerdings auch schon 275 tkm runter inkl haufenweise Offroad, daher war es Evtl auch extrem festgegammelt.