

# **Nockenwellensensor Startprobleme Drehzahlgeber V8 Benziner**

**Beitrag von „NIUBEE“ vom 18. September 2012 um 10:38**

Als erstes mal ab zum Gasumrüster.

Ich vermute mal das irgendwas mit der LPG Anlage nicht 100% passt...