

Absenkung-luftfederung

Beitrag von „NIUBEE“ vom 20. September 2012 um 08:59

So nachdem sich ja mein Kompressor verabschiedet hat und ich die Tieferlegung wieder neu machen ist mir folgendes aufgefallen:

Wagen im Sportmodus abgestellt.

Zündung aus.

VAG Com dran, Zündung an und ins Modul 34 gegangen. Tieferlegung um 20mm (wie bekannt) vorgenommen.

Aus dem Modul rausgegangen neu reingegangen und nochmal einfach jedes Rad getestet.

Rausgegangen nachgemessen -40mm:D zum Normalniveau.

Luftfederung auf Auto eingestellt und 😊 Normalesniveau (Werkseinstellung).

Sportmodus eingestellt wieder -40mm.

Ich denke das interessiert einige.👍