

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Georg.“ vom 23. September 2012 um 19:09

Hallo Touareg Freunde !

Ich brauche eure Hilfe , da ihr mehr Erfahrung mit dem Dicken habt!!

Hab Fahrzeug vor 2 Tagen von Privat gekauft vorher alles gecheckt, bei VW Sicherheitscheck gemacht , von unten angekuckt History von 😊 am bildschirm angeschaut war alles ok bis auf heute 😞

Fahrzeug:

Touareg 3.0 v6 TDI

EZ: 10.2005

Km . st . : 104 tausend

Luftfederung

Automatik

Problem:

Beim Beschleunigen treten starke Vibration - Klopf Geräusche auf, die sind sehr deutlich zu spüren am Mittlere Armlehnenfach

wenn man Gas weg nimmt oder Geschwindigkeit Hält z.B. 120 (leicht gas geben oder mit Tempomat Geschwindigkeit halten)

alles OK, wenn man mehr Gas gibt bzw Geschwindigkeit erhöht ist sofort Geräusch da !
Besonderes wenn man von Ampel los fährt

ab 20 km/h ist es wieder da solange wenn man auf gas Drück

in "N" gas geben kein Problem!

Morgen gehe ich zu VW wollte aber vorher was von euch Hören und mich schon auf Kosten einstellen 🙄, leider hab ich nicht lange genug dem Touareg genossen...

Vielen Dank für eure 'Hilfe

Grüß Georg

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/10169-kardanwelle-schlagen-vibration-am-antriebsstrang-kardanwellenlager/?postID=235826#post235826>